

グラフィックスボード

PCI接続のグラフィックスボードにてドライバのインストール ができない

PCI-Express接続のGPUを搭載したPCIスロット型グラフィックスボードの場合
ボード上での信号変換を行うブリッジチップが搭載されており、マザーボードのチップセット
から
PCIブリッジチップを経由したGPUを正常に認識することができない場合にドライバのイン
ストールが行えなくなる現象が発生します。

PCのUEFI (BIOS) メニューから ” Native PCE
mode ” をDisableにする事で対処可能な場合がございます。

一意的なソリューション ID: #1346

製作者: higuma

最終更新: 2014-09-05 18:45