

グラフィックスボード

GTX7 x x 以降の製品において、OCを行っていないにもかかわらず仕様以上のクロックで動作する

GTX7 x x 以降の製品におきましてはGPU Boost 2.0に対応しておりご利用の環境によっては定格を超えたクロックで操作する場合がございます。

製品の仕様となっておりますので、ご利用に問題はございません。

一意的なソリューション ID: #1605

製作者: tokuda

最終更新: 2015-03-30 17:49