

Sapphire

地デジ、Blu-

rayの再生ソフトでHDCP、COPP対応でない则表示される

HD2000シリーズ以降の製品はすべてHDCP、COPPに対応しております。

地デジチューナーとATIのドライバとの組み合わせにより正常に動作していない可能性が考えられるため、下記のURLのページから最新のドライバをダウンロードし、インストールを行って下さい。

ATI ドライバダウンロード

<http://www.ask-corp.jp/supports/atidriver.html>

ドライバのアップデート後にも状況が改善しない場合、念のため地デジチューナーやBlu-rayの再生ソフトのサポート動作確認済みのATIドライバのバージョンをご確認いただき、そのバージョンのドライバにて動作確認をお願いいたします。

なお、地デジ、Blu-rayの再生はモニタもHDCP対応である必要がありますのでご注意ください。

一意的なソリューション ID: #1010

製作者: Support

最終更新: 2010-09-01 06:25