| | Endeavor Pro5900 |
|-----------|------------------|
| OS | Windows 10 |
| CPU | Core i7 8700K |
| メモリ | 32GB |
| HDD | |
| 搭載電源容量 | 1000W |
| PCI-E電源本数 | 8pin(6+2) x2 |

| | | メーカー | NVIDIA | MSI | MSI | AMD | AMD |
|-------------|--|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | 評価用グラフィックスボード | | Quadro P6000 | Radeon RX VEGA64 | Radeon RX570 ARMOR | RadeonPro WX9100 | RadeonPro WX7100 |
| | | ドライバ ver. | 391.74 | 18.7.1 | 18.7.1 | 18.q2.1 | 18.q2.1 |
| チェック項目 | チェック内容へ結果 | | | | | | |
| | 筐体に干渉なく取り付けできること | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハードウェア | ファンが正常に回転する事を確認すること | | Ō | Ö | Ō | 0 | 0 |
| | PCI-E外部電源ケーブルが必要数備わっていること | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIOS動作 | マザーボードのBIOSが正常に起動すること | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BIOSメニューに入り、問題なく表示できること。 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BIOS起動後にシステムが停止しないこと | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Windows基本動作 | デバイスマネージャー上でグラフィックスボード以外に"!"マーク のデバイスが無いこと | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ドライバのインストールが正常に完了すること | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ドライバインフトール後の再起動で、正常にWindowsデフクトップ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NV Control Panel · AMD CCC/Radeon設定が起動可能なこと | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 各モニタ出力端子のNative接続にて正常に表示されること | | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö |
| | 各モニタの最大解像度が正常に認識できること | | Ō | O | Ō | Ō | Ō |
| | | Time Spy | 8714 | 7169 | 4028 | 6508 | 4076 |
| | | FireStrike | 21214 | 19347 | 11111 | 17059 | 11199 |
| | 3DMarkが正常に実行できること | SKY Diver | 48039 | 45669 | 30868 | 43409 | 30745 |
| | | Cloud Gate | 43687 | 44117 | 35319 | 41511 | 35422 |
| | | Ice Storm | 197452 | 192675 | 185034 | 191121 | 184875 |
| ソフトウェア | ファイナルファンタジーXIV: 紅蓮のリベレーターが正常に実行できること | 最高品質 1920x1200 | 18154 | 15334 | 8906 | 19316 | 16503 |
| | Spec Viewperf 12が正常に実行できること | CATIA | 211.36 | 134.37 | 86.72 | 168.57 | 114.12 |
| | | Creo | 159.14 | 62.87 | 48.18 | 114.06 | 90.3 |
| | | Energy | 22.15 | 12.59 | 5.05 | 18.9 | 5.25 |
| | | Maya | 174.25 | 84.16 | 63.48 | 123.05 | 84.04 |
| | | Medical | 99.03 | 53.42 | 28.08 | 89.17 | 39.08 |
| | | Showcase | 128.79 | 113.3 | 61.12 | 116.04 | 69.34 |
| | | Siemens NX | 266.22 | 28.77 | 19.94 | 147.81 | 115.61 |
| | 1000000 | Solidworks | 216.31 | 86.83 | 72.3 | 159.8 | 123.3 |
| | Blurayが問題なくフルスクリーンで再生できること ※ドライブ搭載機のみ | | - | - | - | - | - |
| VR S | | 結果 | Ready | Ready | Ready | Ready | Ready |
| | | Average Quality | 11(Very High) | 11(Very High) | 6.4(High) | 11(Very High) | 6.3(High) |
| | | Frames Tested | 19996 | 13174 | 8671 | 11816 | 8761 |
| | SteamVR Performance Testがパス出来ること | Frames Below 90fps | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) |
| | | Frames CPU Bound | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) |
| バーンテスト | Furmark(1920x1080、PostFX有効、AA最大)を2時間動作させて 問題が発生しない事(最大となる動作温度を確認) | | 86°C | 82°C | 75°C | 83°C | 95°C |
| 電源 | PCの電源のシャットダウンが正常に実行できること | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | スリーブから問題なく復帰できること PC搭載の電源容量を越えていない事をワット チェッカーにて確認すること | | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö |
| | | | - | 491W | 289W | 367W | 255W |
| コングランテスト | ー日起動させた状態で、3Dアプリケーションを動 | 作して翌日まで | 16H | 18H | 46H | 16H | 17H |
| | | | | | | | ĺ |