

# マザーボード

## X99チップセットの製品でM.2 SSDでRAIDが構築できない。

チップセットの仕様上、M.2接続からのRAIDは対応しておりません。  
RAIDを構築する場合はSATA接続のディスクのみとなります。

一意的なソリューション ID: #1702

製作者: support1

最終更新: 2016-11-11 06:25